

Ubicación J Socorro Vidal TAQUERIA PURIGUAN

Necesita cambio de medidor a 220v **NO se ha realizado el cambio de medidor**

Coordenadas de ubicación

20.6282354, -101.2211783

