

Playa de Carmen a 15 de junio del 2020
Folio: SLK-0620-9132

Atención a: Mónica Baile
Cancún, Quintana Roo

Propuesta económica

Partida	Concepto	Cantidad
1	Identificación de circuitos en tablero de distribución para la embarcación Sandpiper	\$1,500.00
2	Desalambrado de tablero de distribución principal	\$2,000.00
3	Peinado de cables y alambrado de tablero principal para circuitos derivados de Embarcación	\$5,000.00
TOTAL=		\$8,500.00

Condiciones comerciales:

- En caso de requerir factura sería el costo marcado en la cotización más IVA



EVIDENCIA FOTOGRAFICA

