

REPORTE SEMANAL INSTALACIÓN LABORATORIO SAN FRANCISCO SEMANA 3

Actividades realizadas en la tercera semana de instalación.

Se realizó la limpieza de los 36 módulos fotovoltaicos que se resguardaron en el laboratorio de Armenta y López.



Se cortó la estructura de PTR que no es necesaria para la instalación de los 36 módulos, el resto de la estructura ya fue pintada.



En esta parte de la estructura, se han puesto refuerzos para que los módulos puedan quedar al mismo nivel que vienen los de atrás, anteriormente la estructura estaba medio metro hacia adelante, por lo que los módulos de esa parte quedaban más a la vista.



Toda la estructura PTR ha sido pintada de color negro.

