




PLANO ESTRUCTURAL



| CROQUIS DE UBICACIÓN                                                                  |             |                                                                     | CARACTERÍSTICAS GENERALES |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
|  | COORDENADAS | 17.1924397, -96.7801209                                             | ESTRUCTURA PRINCIPAL      | PTR GALVANIZADO DE 1 ½ " |
|                                                                                       | UBICACIÓN   | Porfirio Díaz S/N Santo Domingo Barrio Alto, Oaxaca de Juárez, Oax. | ESTRUCTURA REFUERZO       | PTR GALVANIZADO 1"       |
|                                                                                       |             |                                                                     | PESOS MUERTOS             |                          |
|                                                                                       |             |                                                                     | DIAMETRO                  | 25 CM                    |
|                                                                                       |             |                                                                     | ALTURA                    | 100 CM                   |